

問題訂正のお願い

3月5日(土)実施のJAMCA全国統一模擬試験<3級>の問題に誤りがありました。

問題の訂正

種類：3級自動車ガソリン

問題番号：【No. 17】

問題：二重線部の訂正

(正)

図に示すスパーク・プラグにおいて、次の文章の(イ)～(ニ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

図(2)のスパーク・プラグを標準熱価型プラグとすると、図(1)のプラグは(イ)プラグで、碍子脚部Aが短く、放熱(ロ)、また、図(3)のプラグは(ハ)プラグで、碍子脚部Aが長く、放熱(ニ)。

解答は(4)